

Kære Christian Lind

I forlængelse af behagelig telefonsamtale tidligere i dag kan Landsbyggefondens uddybe besvarelsen herfra af 4. maj 2017.

Det fremsendte dokumentationsmateriale er gennemgået herfra, herunder også skimmelundersøgelser, termofotos, tekniske undersøgelser af facader mv.

På baggrund af det foreliggende materiale og denne nøje gennemgang er fondens støttemuligheder fastsat. Af materialet fremgår det bl.a. tydeligt, at fugt- og indeklimate problemer i al overvejende væsentlighed skyldes kuldebroer i elementsamlinger, som helt kortfattet ikke er isoleret men udstøbt.

Landsbyggefondens har derfor mulighed for at støtte opretning af disse samlinger. Der er rigtig mange løbende meter samlinger, hvorfor udgiften til udførelsen af opretningen er betydelig.

Støtte til opretning af facader skal anvendes til opretning af facader. Landsbyggefondens foreskriver ikke hvorledes opretning af problemstillingerne betinget af disse facade element samlinger skal udføres. Det besluttet af boligorganisationen og godkendes af Landsbyggefondens m.fl.

Hvis ovenstående ikke er dækkende, er du naturligvis velkommen tilbage.

God Store Bededagsferie, når du når så langt.

Med venlig hilsen

Sune Skovgaard Nielsen
Byggeteknisk konsulent
Byggeteknisk funktion

Landsbyggefondens
Studivestryde 50
1554 København V

Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005
Direkte telefon: 3376 2143
Mail: sni@lbf.dk



LANDSBYGGEFONDENS

Landsbyggefondens er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk