

Info om motionsrummet

Status

Renoveringen af blokkene omkring Storetorv har taget længere tid end forventet.

Det betyder også, at motionsrummet endnu ikke er færdigt.

Der har været mange uforudsete detaljer, som har skullet behandles og tilpasses.

Blandt andet har vandforsyningen til blokken været nødvendig at ændre.

Det fremgår tydeligt at den måde, hvorpå røret kommer op fra gulvet, og særligt den uhensigtsmæssige placering.

Det kan desværre ikke være anderledes, da de eksisterende betonfundamenter er enormt store, og derfor ikke til at ændre.

Vandforsyningen og røret bliver forsøgt skjult med et reol-møbel, så pladsen bliver udnyttet på bedste vis.

Loft

Der kommer et nyt loft op i motionsrummet.

Loftet skal være af en type som er nemt at tilgå, hvis installationerne over loftet skal serviceres. Desuden forsøges der at findes en loftstype, som har en lyddæmpende egenskab.

Planlægningen af lofterne er tæt på at være på plads, og derefter begynder selve montagen.

Der bliver meldt en mere præcis tidsplan ud omkring arbejderne med loftet.

Hold din telefons kamera over QR koden, så kommer du til afdelingens hjemmeside om renoveringen



Bliv klogere på renoveringen af
Hyldebjergvej her!